

Paigaldusjuhend spetsialistile

Ühenduskomplekt

CerapurMaxx



6 720 614 027-001.1TD

ZBR -65

ZBR -98



Sisukord

1	Sümbolite selitus ja ohutustehnika	
	alased juhised	3
1.1	Sümbolite selitus	3
1.2	Ohutusjuhised	3
2	Normdokumendid	4
2.1	Käesoleva juhendi kohta	4
2.2	Ettenähtud kasutamine	4
2.3	Eeskirjade kehtivus	4
3	Tarnekomplekt	5
4	Mõõtmed	6
5	Paigaldamine	7
5.1	Üldist	7
5.2	Gaasivarustuse ühendamine	7
5.3	Pumba ühendamine	8
5.4	Tagasilöögiklapि eemaldamine (vajaduse korral)	8
5.5	Küttesüsteemi pealevoolu ja tagasivoolu paigaldamine	9
5.5.1	Mustusefiltri paigaldamine	9
5.5.2	Röhuerinevuse regulaatori paigaldamine	10
5.5.3	Täitmisis- ja tühjendusventiili paigaldamine	10
5.5.4	Tagasilöögiklapि paigaldamine	10
5.6	Kaitseklapi paigaldamine	10
5.7	Sifoonpudeli paigaldamine	11
5.8	Kondensaadi äravooluvarustuse ühendamine	11
5.9	Paisupaagi ühendamine (lisavarustus)	12
5.10	Pumba elektriline ühendamine	12
5.11	Katte paigaldamine	13
6	Jääktõstekõrgus	14

1 Sümbolite selitus ja ohutustehnika alased juhised

1.1 Sümbolite selitus


Hoiatusjuhised



Hoiatussõnad hoiatusjuhise alguses tähistavad ohutusmeetmete järgimata jätmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

- **MÄRKUS** tähendab, et võib tekkida materiaalne kahju.
- **ETTEVAATUST** tähendab inimestele keskmise raskusega vigastuste ohtu.
- **HOIATUS** tähendab inimestele raskete vigastuste ohtu.
- **OHT** tähendab eluohtlike vigastuste võimalust.

Oluline teave



Muud sümbolid

Sümbol	Tähendus
▶	Toimingu samm
→	Viide muudele kohtadele kas selles dokumendis või mujal.
•	Loend/loendipunkt
-	Loend/loendipunkt (2. tasand)

Tab. 1

1.2 Ohutusjuhised

Gaasilõhna esinemine on ohtlik

- ▶ Sulgeda gaasiventiiil.
- ▶ Avage aken.
- ▶ Ärge vajutage elektrilülítitele.
- ▶ Kustutage lahtised leegid.
- ▶ Helistage gaasifirmasse ja volitatud firmasse **väljaspool** hoonet.

Heitgaasi lõhna esinemine on ohtlik

- ▶ Lülitada seade välja.
- ▶ Avage aknad ja uksed.
- ▶ Teavitage volitatud firmat.

Paigaldamine, ümberehitus

- ▶ Ärge modifitseerige heitgaasi juhtivaid osi.
- ▶ Heitgaasideale ei tohi muuta.
- ▶ ▶ **Ruumiõhust sõltumatu töö** korral: Uste, akende ja seinte ventileerimisavasid ei tohi sulgeda ega vähendada. Tihedatud vuukidega akende korral tuleb tagada põlemisõhu varustus.

Järelevalve ja hooldus

- ▶ **Soovitus kliendile:** sõlmige volitatud firmaga hooldus- ja järelevalveleping, mis näeb ette iga-aastase järelevalve ja vajadusest lähtuva hoolduse.
- ▶ Käitaja vastutab kütteseadme ohutuse ja keskkonnasõbralikkuse eest (Saksamaa immissioonikaitseadus).
- ▶ Kasutage ainult originaalvaruosi!

Plahvatusohlikud ja kergestisüttivad materjalid

- ▶ Seadme läheduses ei tohi kasutada ega hoida kergestisüttivaid materjale või vedelikke (paber, lahustid, värvid jne.).

Põlemisõhk/ruumiõhk

- ▶ Põlemis-/ruumiõhk ei tohi sisaldada agressiivseid aineid (nt kloro- või fluoriühendeid sisaldavad halogeensüsivesinikke). See aitab vältida korrosiooni.

Kliendi instrueerimine

- ▶ Kliendile tuleb tutvustada seadme tööpõhimõtet ja instrueerida teda seadme kasutamise osas.
- ▶ Juhtige kliendi tähelepanu sellele, et ta ise ei tohi seadet modifitseerida ega remontida.

2 Normdokumendid



Küttesüsteemi paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetses riigis kehtivaid standardeid, direktiive ja kütteseadme tehnilist dokumentatsiooni.

2.1 Käesoleva juhendi kohta

Käesolev paigaldusjuhend sisaldbab olulist teavet CerapurMaxx ZBR -65/-98 ühenduskomplekti ohutu ja asjatundliku paigaldamise kohta.

Paigaldusjuhend on mõeldud spetsialistile, kellel tänu oma erialasele ettevalmistusele ja kogemustele on olemas küttesüsteemide ja gaasipaigaldiste käsitsemise teadmised.

2.2 Ettenähtud kasutamine

Ühenduskomplekti tohib paigaldada ainult kütteseadmele CerapurMaxx ZBR -65/-98.


2.3 Eeskirjade kehtivus

Paigaldamise ajal kehtivad ka muudetud eeskirjad või täiendused ning neid tuleb järgida.

3 Tarnekomplekt

- Tarne kättesaamisel tuleb kontrollida, et katla pakend ei ole transportimisel saanud kahjustada.

i Kahjustuste esinemisel või puuduliku tarne korral pöörduge palun oma tarnija poole.




Joon. 1 Tarnekomplekt: CerapurMaxx ZBR -65/-98
ühenduskomplekt

- 1 Katteplaat
- 2 Hooldusarmatuur (punane, VK pealevool kütteseadmest)
tühjendusventiili, manomeetri, termomeetri ja kaitseklapiga
(4 bar)
- 3 Tehnilised dokumendid
- 4 Gaasiventtiil, kollane (GAS)
- 5 Hooldusventtiil (sinine, RK tagasivool kütteseadmesse)
pumba, tühjendusventiili, termomeetri ja tagasilöögiklapiga
- 6 Ühendustugi
- 7 Kondensaaditoru
- 8 Lame kummitihend 1½ " (2x)

- Kontrollida, et kõik tarnekomplekti kuuluv on olemas.

4 Mõõtmed



Joon. 2 Mõõtmed ja ühendused koos ühenduskomplektiga [mm]

Lühend	Nimetus	Ühendus
AKO	Kondensaadi väljumisava	Välisläbimõõt Ø 32 mm
Gas A	Ühenduskomplekti gaasiliitnik	Rp1" sisekeere
Gas K	Kütteseadme gaasiliitnik	Rp1" sisekeere
RA	Ühenduskomplekti tagasivoooluliitnik	G1½" väliskeere (lametihendiga)
RK	Tagasivool kütteseadmesse	G1½" sisekeermega kübarmutter
VA	Ühenduskomplekti pealevoooluliitnik	G½" väliskeere (lametihendiga)
VK	Pealevool kütteseadmest	G½" sisekeermega kübarmutter

Tab. 2 Joonise 2 tähiste selgitused


5 Paigaldamine

5.1 Üldist

- ▶ Kõikide ühenduste tegemisel tuleb vältida mehaaniliste pingete tekkimist.
- ▶ Tagada ühenduste ja keermesühenduste hermeetilisus ning tööde lõpetamise järel kontrollida gaasi- ja veelekete puudumist (→ kütteseadme paigaldus- ja hooldusjuhend).

OHTLIK: Kergsüttiva gaasi plahvatus on eluohtlik.

- ▶ Selliste konstruktsiooniosadega seotud töid, milles voolab gaas, tohib teostada ainult vastava loa olemasolu korral.



6 720 614 027-005.1TD

Joon. 4 Gaasivarustuse ühendamine


- 1 Gaasiventil
2 Gaasiühendus

- ▶ Paigaldada gaasivarustustorule (GAS) gaasiventil [1].
- ▶ Gaasitoru tuleb gaasiliitmikuga [2] ühendada nii, et sellele ei mõju mehaanilist pinget.

5.2 Gaasivarustuse ühendamine

OHTLIK: Eluohtlik gaaside eraldumise töttu.


- ▶ Kontrollida, et keermesühenduses on olemas (seadme pool) tehases eelpaigaldatud lame kummitihend (→ joon. 3, **suurendatud kohtaade**).



Joon. 3 Kummitihend

i Gaasitorule on soovitatav paigaldada standardile DIN 3386 vastav gaasifilter.

- ▶ Järgida tuleb konkreetses riigis kehtivaid gaasiühenduse standardeid ja eeskirju.



HOIATUS: Kergsüttiva gaasi plahvatus on eluohtlik.

Pärast kasutuselevõtmist ja hooldustöid võivad torustikud ja keermesühendused hakata lekkima.

- ▶ Seepärast tuleb korralikult kontrollida lekete puudumist.
- ▶ Lekkekohtade otsimiseks võib kasutada ainult lubatud leketuvastusvahendeid.

5.3 Pumba ühendamine

- Tabeli 3 abil valida sobiv pump.

Süsteem	ZBR-65	ZBR-98
Mitmisüsteem (kaskaadsüsteem)		Ühenduskomplekt pumbaga UPER 25-80
Hüdraulilise ühtlustiga üksiksüsteem		
Hüdraulilise ühtlustita üksiksüsteem	1)	2)

Tab. 3 Õige pumba valimine

- Ühenduskomplektist (pumba alt) tuleb eemaldada tagasilöögiklapp või mitte kasutada ühenduskomplekti ega hüdraulilist ühtlustit, vaid valida seadme paigaldus- ja hooldusjuhendi abil eraldi pump.
- Ühenduskomplekti või hüdraulilist ühtlustit ei tohi kasutada, vaid tuleb valida seadme paigaldus- ja hooldusjuhendi abiga eraldi pump.



HOIATUS: Tagasivoolava soojuskandja tekitatavad kahjustused süsteemile kaskaadsüsteemi või hüdraulilise ühtlustiga üksiksüsteemi korral.

- Üksiksüsteemi korral eemaldada tagasilöögiklapp ühenduskomplektist (→ tab. 4) ainul siis, kui jäätötsekõrgus (→ tab. 5) ei ole piisav.

Süsteem	ZBR-65	ZBR-98
Mitmisüsteem (kaskaadsüsteem)		
Hüdraulilise ühtlustiga üksiksüsteem		Keelatud
Hüdraulilise ühtlustita üksiksüsteem	Kontrollida jäätötsekõrgust	Ei ole otstarbekas, tuleb kasutada pumpa

Tab. 4 Tagasilöögiklapi eemaldamine

Konfigureerimine	Minimaalselt vajaliku voolumuhuga korral [l/h]	Jääktötsekõrgus [mbar]
ZBR-65 tagasilöögiklapita	ca. 400	
ZBR-65 tagasilöögiklapiga	2800	1)
ZBR-98 ilma tagasilöögiklapita		1)
ZBR-98 tagasilöögiklapiga	4250	1)


Tab. 5 Ühendusgrupiga UPER 25-80 varustatud üksisseadmete jäätötsekõrgus ühendusgrupi järel, kui $\Delta T = 20 K$

1) Hüdrauliline ühtlusti on nõutav

5.4 Tagasilöögiklapi eemaldamine (vajaduse korral)


Kui jäätötsekõrgus (→ joon. 20, lk. 14) ei ole piisav, võib ilma hüdraulilise ühtlustita üksiksüsteemidel tagasilöögiklapi eemaldada.

- Täieliku eemaldamise võimaldamiseks tuleb tagasilöögiklapp eemaldada enne küttesüsteemi pealevoolu ja tagasivoolu paigaldamist.




Joon. 5 Pumba eemaldamine

- ▶ Eemaldada pump [1].
- ▶ Eemaldada lame kummitihend [2].




Joon. 6 Tagasilöögiklapi eemaldamine


- ▶ Eemaldada tagasilöögiklapp [1]. Seejuures tagasilöögiklapp puruneb.



Joon. 7 Tagasilöögiklapi tükkide eemaldamine



- ▶ Pöörata ja raputada ühenduskomplekti.




Joon. 8 Pumba tagasi paigaldamine

- ▶ Lame kummitihend [2] kohale tagasi asetada ja pump [1] uuesti paigaldada.

5.5 Küttesüsteemi pealevoolu ja tagasivoolu paigaldamine


5.5.1 Mustusefiltri paigaldamine



Joon. 9 Mustusefiltri paigaldamine

- 1 Ühenduskomplekt
- 2 Paisupaak
- 3 Hooldusventiil
- 4 Mustusefilter

i Kogu küttesüsteemi kaitsmiseks on tagasivoolule soovitatav paigaldada mustusefilter [4]. Kui kütteseade ühendatakse pikemat aega kasutusel olnud küttesüsteemiga, on sellise filtri paigaldamine kohustuslik.



Joon. 10 Hooldusarmatuuri paigaldamine

- 1 Kaitseklaap
- 2 Hooldusarmatuur, punane
- 3 Pealevoolutoru ühendus
- 4 Keermesühendus 1" sisekeere (lisavarustus)
- 5 Pump
- 6 Hooldusarmatuur, sinine
- 7 Tagasivoolutoru ühendus

- ▶ Punane [2] ja sinine [6] hooldusarmatuur ühendada koos kummitihendiga tagasivooluühenduse RK ja pealevooluühenduse VK külge.
- ▶ Pealevoolutoru ühendada punase hooldusarmatuuriga [2] nii, et sellele ei mõju mehaanilist pinget. Vajadusel kasutada keermesühendust [4].
- ▶ Tagasivoolutoru ühendada punase hooldusarmatuuriga [6] nii, et sellele ei mõju mehaanilist pinget. Vajadusel kasutada keermesühendust [4].
- ▶ Pealevoolu- ja tagasivoolutoru läbimõõdu arvutamisel võtta arvesse jäätöstekörgust ühenduskomplekti järel minimaalselt vajaliku vooluhulga korral (→ tab. 5 ja joon. 20, lk. 14). Peale- ja tagasivoolutoru minimaalsed läbimõõdud on 1½" või Ø 35 mm.
- ▶ Vahetult enne ja pärast mustusefiltrit tuleb paigaldada sulgeventiil, et oleks võimalik filtrit puuhastada.

i Kui küttesüsteemis kasutatakse plasttorusid, nt põrandakütte jaoks, peavad need torustikud olema vastavalt standarditele DIN 4726/4729 hapnikukindlad. Kui torustik nendele nõuetele ei vasta, siis tuleb süsteem eraldada soojusvaheti abil.

5.5.2 Röhuerinevuse regulaatori paigaldamine

Kui hüdraulilist ühtlustamist ei toimu, ei ole röhuerinevuse regulaatoriga ülevooluventiili paigaldamine vajalik

Hüdraulilise ühtlustamise korral võib hüdraulilise ühtlusti sekundaarpoolole vajaduse korral paigaldada röhuerinevuse regulaatori. Selle ülesandeks on sekundaarpumba kaitsmine ebapiisavast läbivoolust tingitud ülekuumenemise eest.

5.5.3 Täitmisi- ja tühjendusventiili paigaldamine

Tagasivoolu hooldusarmatuuris (sinine) on sissehitatud täitmisi- ja tühjendusventiil. Täitmisi- ja tühjendusventiili paigaldamine ei ole seetõttu vajalik.

5.5.4 Tagasilöögiklapile paigaldamine


Tagasivoolu hooldusarmatuuris (sinine) on sissehitatud tagasilöögiklap. Tagasilöögiklapile paigaldamine tagasivoolutorusse ei ole seetõttu vajalik.

5.6 Kaitseklaapi paigaldamine


i Liiga suure rõhu välimiseks tuleb küttesüsteemi paigaldada kaitseklaapp. Ühenduskomplekti kuulub kaitseklaapp (4 bar) (→ joon. 10, [1]).

- ▶ Kaitseklaapi tohib asendada ainult ühenduskomplektiga sobiva kaitseklapiga. Vt kaitseklaapi (4 bar) paigaldusjuhendit.

5.7 Sifoонpuodeli paigaldamine




- Täita sifoонpuodel (kuulub kütteseadme tarnekomplekti) veega.



Joon. 11 Sifoонpuodeli paigaldamine

1 Sifoонpuodel

- Panna sifoонpuodel kondensaadi äravooluühenduse (AKO) [1] külge, nii et väljavoolutoru jäääb tahapoole.
- Sellega sulgub bajonettühendus [2].



Joon. 12 Gofreeritud vooliku paigaldamine


1 Kondensaadi äravoolu ühendusvoolik

2 Kondensaadi äravooluotsik

3 Gofreeritud voolik

- Panna kondensaadi äravooluotsik [2] sifoонpuodeli külge.
- Paigaldada kaitseklapi ja kondensaadi äravooluotsiku vahelle ühendusvoolik [1].
- Kinnitada kondensaadi äravooluotsiku külge gofreeritud voolik [3].

5.8 Kondensaadi äravooluvarustuse ühendamine



Joon. 13 Kondensaadi äravooluvarustuse ühendamine



1 Kondensaadi äravooluvarustus

- Ühendada sifoонpuodeliga kondensaadi äravooluvarustus [1].

Järgida tuleb järgmisi eeskirju:


- Heitvee käitlemise eeskirjad (kohalikud).
- Kondensaadi ärajuhtimiseks tuleb vähemalt kuni suitsugaasikollektorisse sisenemiseni kasutada plasttorusid (ATV selgitava lisa M 251 kohaselt). Äravoolutoru läbimõõt peab olema minimaalselt 30 mm.
- Sifoon ei tohi ühenduskomplektis olla kondensaadi äravooluvarustusega jäigalt ühendatud. Sifoонpuodel ja kondensaadi äravooluvarustuse vahele peab jäama vähemalt 2 cm.

5.9 Paisupaagi ühendamine (lisavarustus)




Joon. 14 Paisupaagi ühendamine ilma hüdraulilise ühtlustita

- 1 Paisupaak
2 Hüdrauliline ühtlusti
- ▶ Paisupaak [1] tuleb ühendada kütteseadme tagasivooluga.



Joon. 15 Paisupaagi toru ühendamine


- 1 Paisupaagi toru
- ▶ Eemaldada kork ja ühendada toru [1].
 - ▶ Paisupaak (lisavarustus) ühendada toru abil sinise hooldusarmatuuri liitmikuga (tagasivool kütteseadmesse).



Joon. 16 Paisupaagi ühendamine hüdraulilise ühtlusti korral


- 1 Paisupaak
2 Hüdrauliline ühtlusti
- ▶ Et iga kütteseade oleks paisupaagiga ühendatud, ühendada paisupaak [1] tagasivooluga hüdraulilise ühtlusti [2] sekundaarpoolle.

5.10 Pumba elektriline ühendamine



Joon. 17 Klemmiruumi katte eemaldamine

- ▶ Keerata lahti mölemad kinnituskruid [1].
- ▶ Tömmata klemmkarbi katet ettepoole [2].
- ▶ Võtta klemmiruumi kate allapoole küljest ära [3].




Joon. 18 Pumba ühendamine

- 1 Pumba põörlemissageduse anduri pistik
- 2 Klemmiplaat **PK** (roheline)
- 3 Pumba signaalühendus (valge)
- 4 Pumba toitepistik

Pumba juhe paikneb üleval kütteseadme peal.

- ▶ **Must** põörlemissageduse anduri pistik [1] ühendada tagant pumba alaküljega.
- ▶ Põörlemissageduse anduri kaabli **roheline** pistik panna läbi ja ühendada klemmiplaadiga **PK** [2].
- ▶ Ühendada pumba signaalühenduse pistik [3].
- ▶ **Must** toitepistik [4] ühendada eest pumba alaküljega.
- ▶ Paigaldada uuesti klemmruumi kate.


5.11 Katte paigaldamine



Joon. 19 Katte paigaldamine

- ▶ Juhtida kate ülemise pööratud servaga alumise rööpa soonde.

6 Jääktöstekõrgus



Joon. 20 Jääktöstekõrgus ühenduskomplekti (UPER 25-80) taga – tagasilöögiklapiga ja ilma.

I/h: Vooluhulk (l/h)

mbar: Jääktöstekõrgus (mbar)

A: Jääktöstekõrgus ilma tagasilöögiklapita ühenduskomplekti (UPER 25-80) taga, täiskoormus

B: Jääktöstekõrgus tagasilöögiklapiga ühenduskomplekti (UPER 25-80) taga, täiskoormus

C: Jääktöstekõrgus tagasilöögiklapiga ühenduskomplekti (UPER 25-80) taga, osakoormus

Märkused



Robert Bosch OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Estonia

Tel. 00 372 6549 562
www.junkers.ee

6720644767 0001